



ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	N°Utensili N°Tools N°Werkzeuge	Lubrificazione est. Ext. coolant Ausseukuehlung	A	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schluessel nicht einbegriffen	
SAU0510216	ER16+ER16	1:1	6000	50Nm	2+2	X	120.7	CHUB17	CHMNER16
SAU0510225	ER25+ER25	1:1	6000	50Nm	2+2	X	121.6	CHUB36	CHSTER25

SAUTER
VDI 40
MODULO MOTORIZZATO RADIALE 2+2 USCITE IN Y VDI40 DIN 5480
Radial multiple 2+2 outlet driven tool in Y VDI40 DIN 5480
Radial angetriebenes Mehrspindel-Werkzeug 2+2 Ausgaenge in Y VDI40 DIN 5480

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



PAGINA SAU020-3-00

Subject to change without notice.

09/2023